



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50
Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de
info@frescopaint.de

PRODUKT INFORMATION

Januar 2010

PUTOP PU CLEAR

BESCHREIBUNG

Putop PU CLEAR ist ein wasserverdünnbarer Klarlack auf Basis eines Bindemittels mit 100% Polyurethan.

EIGENSCHAFTEN

Die durchgehärtete Lackschicht ist hoch verschleißfest und kratzbeständig.
Der Lack ist vergilbungsfrei und bleibt elastisch.
Nach vollständiger Trocknung (7 Tage) ist er beständig gegen Wasser und diverse Reinigungsmittel.
Einfach zu verarbeiten.

ANWENDUNG

Geeignet für Parkettböden, Holzböden, hölzernen Treppen, Geländer, Paneele, Möbel, Türblätter, etc.
Schützt mit LITHOX und PUTOP bemalte Objekte langfristig.

FARBEN

Klar.

GLANZGRAD

Glanz, satin und matt.

GEBINDEGRÖSSEN

1 Ltr., 2,5 Ltr. und 10 Ltr.

TECHNISCHE INFORMATION

Eigenschaften bei 23⁰ C. und 50 % rel. Luftfeuchte.
Dichte: 1,01 - 1,05 kg / dm³.
Überstreichbar: nach ca. 3 Stunden.
Leicht belastbar: nach ca. 5 Stunden.
Vollständig ausgehärtet: nach 7 Tagen.
Haltbarkeit: mind. 12 Monate in der geschlossenen Original-Verpackung.
Kühl, trocken und frostfrei lagern.
V.O.C. / V.O.S.: Klasse A/i.
140g/l (2007) / 140 g/l (2010). max.85 g/l.

VERBRAUCH

10-12 m²/ Ltr. Abhängig von Art und Struktur des Untergrundes.



Köhlstraße 11, 50827 Köln

Dekorationsfarben

Tel. 0221/346 75 50

Fax. 0221/346 75 52

www.frescopaint.de

info@frescopaint.de

Seite - 2 -

PRODUKT INFORMATION

PUTOP PU CLEAR

Januar 2010

VERARBEITUNG

Verarbeitungsmethode: Volle, langborstige Pinsel. Kurzflorige, fusselfreie Rolle. Ausgezeichnet spritzbar in Niederdruckspritzen und Airless-Geräten.

Verarbeitungsbedingungen: Untergrund und Umgebung > 10°C und < 30°C. Relative Luftfeuchte max. 80 %. Für gute Belüftung sorgen.

Verdünnung: Keine. Ist verbrauchsfertig eingestellt.

UNTERGRUND

Unbehandeltes Holz:
- Gründlich reinigen. Fettige Holzsorten entfetten.
- Schleifen.
- Drei Schichten Putop PU CLEAR auftragen.
Behandeltes Holz:
- Gründlich reinigen und schleifen.
- Ein bis zwei Schichten Putop PU CLEAR auftragen.

Während der Verarbeitung von Putop PU CLEAR für eine ständige Be- und Entlüftung sorgen, um das verdunstende Wasser abzuführen. Direkter Zug ist jedoch zu vermeiden, um eine unregelmäßige Trocknung aus zu schließen.

Putop PU CLEAR Matt erreicht seine endgültige Mattheit erst nach der vollständigen Austrocknung (7 Tage).

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

TECHNISCHE FRAGEN

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung.

Die vorstehende Angaben beziehen sich auf unsere Erfahrungen. Sie entbinden den Endverbraucher jedoch nicht davon, selbst eine Probe zu machen, um festzustellen ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Bei Erscheinen einer neuen Ausgabe dieser Produktinformation, verliert die gegenwärtige Ausgabe ihre Gültigkeit.